

# Elementos a compresión – Pandeo de columnas

Carlos Armando De Castro P.

## Contenido:

1. **Introducción**
2. **Columnas largas**
3. **La razón de esbeltez**
4. **Columnas intermedias**
5. **Elementos cortos a compresión**


### 1. Introducción

Se denomina “columna” a los elementos que trabajan bajo compresión. Generalmente, las columnas fallan a cargas menores a las que producirían falla por fluencia o fractura del material, la falla de las columnas es denominada “pandeo” y es una falla por pérdida de función de la columna. Por lo tanto, en el diseño de elementos que se encuentren a compresión es necesario hacer un análisis de pandeo.

En el presente escrito se presentan métodos para análisis y diseño de columnas largas (o columnas de Euler) con carga central, de columnas intermedias con carga central y de elementos cortos a compresión con carga excéntrica. Los métodos para distinguir entre columnas largas, intermedias y cortas también se verán. Todas las columnas se asumen como elásticas en este escrito.

### 2. Columnas largas

También conocidas como *columnas de Euler*. Asuma una columna elástica conectada por pasadores con carga central  $P$  y longitud  $L$  como en la figura:



*Figura 2.1. Pandeo de una columna conectada por pasadores.*

El momento en la sección central de la columna, donde se produce la máxima deflexión es  $M = -Py$ . Del análisis de las deflexiones sabemos que el momento está relacionado con la deflexión por la ecuación diferencial  $EIy''(x) = M$  ( $I$  es el *menor* valor del momento de inercia de área de la sección transversal), entonces, para la deflexión de la columna tenemos la ecuación diferencial:

$$\boxed{\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{P}{EI} y = 0} \quad (2.1)$$

La solución de 2.1 es de la forma

$$y(x) = C_1 \cos\left(\sqrt{\frac{P}{EI}}x\right) + C_2 \sin\left(\sqrt{\frac{P}{EI}}x\right) \quad (2.2)$$

Las condiciones de frontera en los apoyos de pasadores son  $y(0) = 0$  y  $y(L) = 0$ , entonces en 2.2:

$$\text{Primera condición: } 0 = C_1$$

$$\text{Segunda condición: } 0 = C_2 \sin\left(\sqrt{\frac{P}{EI}}L\right)$$


Para la solución no trivial de la segunda condición, tenemos que el argumento de la función seno debe ser un múltiplo entero de  $\pi$ , entonces

$$\sqrt{\frac{P}{EI}}L = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.3)$$

Para el primer modo de pandeo ( $n = 1$ ), tenemos entonces de 2.3 que la carga crítica que producirá pandeo de la columna es:

$$\boxed{P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}} \quad (2.4)$$

Consideremos ahora una columna con un extremo fijo y el otro libre donde se aplica la carga.




**Figura 2.2.** Pandeo de una columna con un extremo empotrado y el otro libre.

La longitud efectiva donde se producirá el pandeo de la columna es  $L_{ef} = 2L$ , entonces de 2.4:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(2L)^2} = \frac{0.25\pi^2 EI}{L^2} \quad (2.5)$$

Para columnas con otras uniones, tenemos que para ambos extremos empotrados la longitud efectiva donde se producirá el pandeo de la columna es  $0.5L$ , y para un extremo empotrado y el otro unido por pasador la longitud efectiva donde se producirá el pandeo de la columna es  $(\sqrt{2}/2)L$ .



**Figura 2.3.** Pandeo de columnas con (a) ambos extremos empotrados y (b) un extremo empotrado y el otro unido por pasador.

Para ambos extremos empotrados:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(0.5L)^2} = \frac{4\pi^2 EI}{L^2} \quad (2.6)$$

Para un extremo empotrado y el otro unido por pasador:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}L\right)^2} = \frac{2\pi^2 EI}{L^2} \quad (2.7)$$

En general, la ecuación de la carga crítica que producirá pandeo de una columna puede escribirse como

$$P_{cr} = \frac{C\pi^2 EI}{L^2} \quad (2.8)$$

Donde  $C$  es una constante que depende de las condiciones de unión en los extremos de la columna.

<b>Valor de <math>C</math></b>			
<i>Condiciones de los extremos</i>	<b>Teórico</b>	<b>Conservador (Shigley)</b>	<b>Recomendado (Shigley)</b>
Empotrado-Libre	0.25	0.25	0.25
Pasador-Pasador	1	1	1
Empotrado-Pasador	2	1	1.2
Empotrado-Empotrado	4	1	1.2

**Tabla 2.1.** Valores de  $C$  para diferentes condiciones de frontera.


### 3. La razón de esbeltez

Dividiendo ambos lados de la ecuación 2.8 entre el área de la sección transversal de la columna tenemos la *carga crítica por unidad de área*:

$$\frac{P_{cr}}{A} = \frac{C\pi^2 EI}{L^2 A} = \frac{C\pi^2 Ek^2}{L^2} = \frac{C\pi^2 E}{(L/k)^2} \quad (3.1)$$

Donde  $k = \sqrt{I/A}$  es el *radio de giro* de la sección transversal de la columna. El valor  $(L/k)$  es llamado la *razón de esbeltez*, y es utilizado para distinguir entre columnas largas, columnas intermedias y elementos cortos a compresión.

La gráfica de  $P_{cr}/A$  en función de  $(L/k)$  es la siguiente:



**Figura 3.1.** Carga crítica por unidad de área en función de la razón de esbeltez.

El valor  $(L/k)_1$  define el límite entre una columna larga y una columna intermedia, ya que se ha observado que las columnas no siguen muy bien la ecuación del pandeo de

Euler cuando  $(L/k) < (L/k)_1$ . Cuando  $(L/k) < (L/k)_Q$  se considera el elemento como un elemento corto a compresión pura y fallará por fluencia del material.

De la figura 3.1 tenemos que el valor de  $(L/k)_1$  es el valor cuando  $P_{cr}/A = S_y/2$ , entonces de 3.1:

$$\frac{S_y}{2} = \frac{C\pi^2 E}{(L/k)_1^2}$$

$$\left(\frac{L}{k}\right)_1 = \left[\frac{2C\pi^2 E}{S_y}\right]^{1/2} \quad (3.2)$$

De la figura 3.1 tenemos que el valor de  $(L/k)_Q$  es el valor cuando  $P_{cr}/A = S_y$ , entonces de 3.1:

$$S_y = \frac{C\pi^2 E}{(L/k)_Q^2}$$

$$\left(\frac{L}{k}\right)_Q = \left[\frac{C\pi^2 E}{S_y}\right]^{1/2} \quad (3.3)$$

#### 4. Columnas intermedias

Como se ha dicho antes, se ha observado que las columnas no siguen muy bien la ecuación del pandeo de Euler cuando  $(L/k) < (L/k)_1$ . La forma más aceptada para hallar una ecuación para el pandeo en columnas intermedias es por medio de una parábola que una los puntos  $(0, S_y)$  y  $((L/k)_1, S_y/2)$  de la gráfica de  $P_{cr}/A$  en función de  $(L/k)$ . La ecuación que cumple tal requisito es llamada la *parábola de Johnson*.




Figura 4.1. Parábola de Johnson.

La ecuación de la parábola es de la forma

$$\frac{P_{cr}}{A} = a \left( \frac{L}{k} \right)^2 + b$$

En el punto  $(0, S_y)$ :  $S_y = b$

En el punto  $((L/k)_1, S_y/2)$ :

$$\frac{S_y}{2} = a \left( \frac{2C\pi^2 E}{S_y} \right) + S_y$$

$$\Rightarrow a = -\frac{S_y^2}{4C\pi^2 E}$$

La ecuación de la parábola de Johnson es entonces:

$$\frac{P_{cr}}{A} = -\frac{S_y^2}{4C\pi^2 E} \left( \frac{L}{k} \right)^2 + S_y$$

$$\boxed{\frac{P_{cr}}{A} = S_y - \frac{1}{CE} \left( \frac{S_y L}{2\pi k} \right)^2}$$

(4.1)

Se cumple para  $(L/k)_0 < (L/k) < (L/k)_1$ .

## 5. Elementos cortos a compresión

Considere un elemento corto ( $(L/k) < (L/k)_0$ ) sujeto a compresión por una carga  $P$  a una distancia  $e$  del eje neutro.




Figura 5.1. Elemento corto a compresión.

El momento alrededor del eje neutro es  $M = Pe$ . El esfuerzo máximo en la parte interna del elemento es:

$$\sigma_i = -\frac{P}{A} - \frac{My_i}{I} = -\frac{P}{A} - \frac{Pe y_i}{I} = -\frac{P}{A} - \frac{P e y_i}{k^2 A}$$

$$\boxed{\sigma_i = -\frac{P}{A} \left( 1 + \frac{e y_i}{k^2} \right)}$$

(5.1)

Como puede verse, el esfuerzo en la parte interna del elemento es siempre a compresión. El esfuerzo máximo en la parte exterior del elemento es:

$$\sigma_o = -\frac{P}{A} + \frac{My_o}{I} = -\frac{P}{A} + \frac{Pe y_o}{I} = -\frac{P}{A} + \frac{P e y_o}{k^2 A}$$

$$\boxed{\sigma_o = -\frac{P}{A} \left( 1 - \frac{e y_o}{k^2} \right)}$$

(5.2)

El esfuerzo  $\sigma_o$  es a compresión si  $e y_o / k^2 < 1$  y a tensión si  $e y_o / k^2 > 1$ . Para saber si un elemento corto a compresión hecho de un material con esfuerzo de fluencia a tensión  $S_{yt}$  y esfuerzo de fluencia a compresión  $S_{yc}$  fallará con un factor de seguridad  $n$ , primero debe observarse el valor de  $(e y_o / k^2)$ . Si  $e y_o / k^2 < 1$ , ambos esfuerzos son a compresión y la falla se presentará cuando

$$\boxed{\frac{P}{A} \left( 1 + \frac{e y_i}{k^2} \right) = \frac{S_{yc}}{n}}$$

(5.3)

Si  $e y_o / k^2 > 1$ , entonces primero debe verse si hay falla por fluencia a tensión

$$\boxed{\frac{P}{A} \left( 1 - \frac{e y_o}{k^2} \right) = \frac{S_{yt}}{n}}$$

(5.4)

En caso de que  $\sigma_o < S_y / n$ , debe entonces verse si el material fallará por compresión con la ecuación 5.3.

**RESUMEN DE ELEMENTOS A COMPRESIÓN Y PANDEO**

**CONDICIONES DE EXTREMOS**

Valor de C

<i>Condiciones de los extremos</i>	<b>Teórico</b>	<b>Conservador (Shigley)</b>	<b>Recomendado (Shigley)</b>
Empotrado-Libre	0.25	0.25	0.25
Pasador-Pasador	1	1	1
Empotrado-Pasador	2	1	1.2
Empotrado-Empotrado	4	1	1.2

**RAZÓN DE ESBELTEZ**

$$\left(\frac{L}{k}\right)_1 = \left[\frac{2C\pi^2 E}{S_y}\right]^{1/2}$$

$$\left(\frac{L}{k}\right)_Q = \left[\frac{C\pi^2 E}{S_y}\right]^{1/2}$$

**COLUMNAS INTERMEDIAS**

$$(L/k)_Q < (L/k) < (L/k)_1$$

$$\frac{P_{cr}}{A} = S_y - \frac{1}{CE} \left(\frac{S_y L}{2\pi k}\right)^2$$

**COLUMNAS LARGAS**

$$(L/k) > (L/k)_1$$

$$P_{cr} = \frac{C\pi^2 EI}{L^2}$$

$$\frac{P_{cr}}{A} = \frac{C\pi^2 E}{(L/k)^2}$$

**ELEMENTOS CORTOS A COMPRESIÓN**

$$(L/k) < (L/k)_Q$$

$$\sigma_i = -\frac{P}{A} \left(1 + \frac{ey_i}{k^2}\right)$$

$$\sigma_o = -\frac{P}{A} \left(1 - \frac{ey_o}{k^2}\right)$$

Si  $ey_o/k^2 < 1$ :

$$\frac{P}{A} \left(1 + \frac{ey_i}{k^2}\right) = \frac{S_{yc}}{n}$$

Si  $ey_o/k^2 > 1$ :

$$\frac{P}{A} \left(1 - \frac{ey_o}{k^2}\right) = \frac{S_{yt}}{n}$$